

(件名) **台風第15号に関する被害情報(第4報)**

都市建設部基盤整備局  
総務部危機管理センター

## 1 気象状況

### ① 雨量

(単位: mm)

箇所	総雨量	時間最大	24h雨量
	22日21時～24日02時	23日21時～23日22時	23日02時～24日04時(※)
高根山	405.5	93.0	403.0
市役所	319.5	124.5	317.5
瀬戸谷	317.0	117.0	316.0
葉梨西北	303.5	107.0	300.5
藤枝総合庁舎	284.0	116.0	284.0
岡部支所	312.5	78.0	311.0
宮島	338.0	85.0	337.0
青島南	308.5	132.0	306.5
大洲	299.0	123.0	297.0

※24h雨量はこの時間帯の中で最も降雨量の多い24時間の雨量を集計

### ② 風速

瞬間最大風速 19.2m/s[23日0時]

## 2 被害状況(電話等により情報提供があったもののみ記載)

### ① 道路等の被災

#### 道路冠水38件

【県道4件】 県道藤枝黒俣線(岡出山地内)

県道静岡朝比奈藤枝線(岡部町宮島地内)

県道島田岡部線(青木二丁目地内 青木五差路)

県道藤枝大井川線(田沼一丁目地内 田沼地下道)

【市道34件】(北方、清里一丁目、八幡、藤岡三丁目、時ヶ谷2件、天王町一丁目、岡出山三丁目、瀬古二丁目、東町、水上、高柳三丁目、田沼五丁目、高柳、兵太夫、高洲、若王子二丁目、音羽町四丁目、高柳二丁目、藤枝三丁目、瀬古二丁目、小石川町三丁目、田沼一丁目、藤枝五丁目、岡部町岡部、本郷、潮)

## 崩土 61 件

【市道 26 件】(岡部町内谷、花倉、寺島、若王子二丁目、旭が丘、志太三丁目、内瀬戸 3 件、岡部町宮島 2 件、岡部町野田沢、岡部町殿、岡部町岡部 5 件、兵太夫、宮原、谷稲葉、志太、駿河台三丁目 2 件、岡部町桂島、中藪田)

【県道 11 件】県道朝比奈藤枝線 (岡部町宮島地内) ※規制解除

県道藤枝黒俣線 (瀬戸ノ谷地内) ※規制解除

県道藤枝黒俣線 (瀬戸ノ谷地内) ※規制解除

県道藤枝静岡線 (岡部町岡部地内) ※規制解除

県道藤枝黒俣線 (市之瀬～静岡)

※市之瀬～蔵田片側交互通行※蔵田～静岡通行止め

県道藤枝黒俣線 (瀬戸ノ谷地内) ※解除

県道焼津森線 (西方地内) ※通行止め

県道朝比奈藤枝線 (岡部町宮島地内) ※通行止め

県道蔵田島田線 (大久保地内) ※通行止め

県道焼津森線 (滝沢地内) ※通行止め

県道伊久美藤枝線 (滝沢地内) ※規制解除

【道路以外 24 件】(滝沢、岡部町青羽根 2 件、岡部町三輪 2 件、岡部町内谷 1 件、岡部町岡部 2 件、岡部町桂島 4 件、岡部町新舟、花倉、高田、若王子、原、北方 5 件、岡部町宮島、谷稲葉)

## ② 建物の浸水

### 床上浸水 70 件

(藤岡三丁目 5 件、藤岡二丁目 3 件、岡出山三丁目 4 件、花倉 8 件、時ヶ谷 8 件、岡部町桂島、岡部町三輪 4 件、田沼三丁目、田沼四丁目、藤枝三丁目、藤枝五丁目 2 件、本郷、潮 5 件、西方 17 件、若王子二丁目 2 件、茶町一丁目、茶町二丁目 2 件、五十海二丁目 2 件、下之郷、小石川町四丁目)

### 床下浸水 81 件

(高柳、高柳一丁目、高柳三丁目 2 件、高洲 3 件、岡出山三丁目 3 件、若王子二丁目 2 件、若王子三丁目、藤岡一丁目、藤岡二丁目、藤岡三丁目、藤枝三丁目、駅前一丁目、時ヶ谷 6 件、下之郷 2 件、平島、兵太夫、下藪田、寺島、五十海二丁目、西方 4 件、末広二丁目、東町、北方、岡部町岡部、岡部町内谷 4 件、岡部町村良 2 件、岡部町三輪 3 件、音羽町五丁目、潮 12 件、志太三丁目、助宗、茶町一丁目 2 件、花倉 16 件)

## 市営住宅の浸水

- ・ 藤岡 2 号団地 6 9 戸中、床上浸水 2 9 戸、床下浸水 8 戸（3 2 戸は未入居）
- ・ 床上浸水した居住者の一時避難先として藤岡会館を確保  
（避難者 0 名）
- ・ 畳など災害ゴミの運搬について支援
- ・ 希望者 1 7 戸にブルーシートを提供

## ③その他

### 藤枝 3 丁目地内倒壊の危険空き家

- ・ 藤枝 3 丁目 5 - 1 5 地先木造長屋の一部が浸水の影響で倒壊（居住者なし）の危険性あり
- ・ 倒壊した場合に影響を受ける可能性がある、向かいの木造長屋の居住者 2 名に対して避難を呼びかけた
- ・ 1 名は避難せず、1 名は上伝馬町内会館に一時避難（市営住宅への入居希望）

### 自主運行バスの状況

- ・ 大久保上滝沢線 笹の木橋までの折り返し運転
- ・ 朝比奈線 宮島中までの折り返し運転

### 地すべり現場の状況（以前に被害を受けた個所の状況）

#### ○滝沢地内 7 地区 1 5 5 号線

- ・ 地すべり観測中であつた不安定土塊の大部分が山裾まで崩落し、山裾を流れる準用河川野竹川が閉塞したが、河川から溢れた水は、近隣の初知沢川に流れ込んでいるため、土石流発生のおそれはない
- ・ 近隣家屋の被害無し

#### ○岡部町横添地内 準用河川板沢川

- ・ 地滑り箇所を設置した伸縮計にて 9 月 23 日（金）20:00 から 9 月 24 日（土）24:00 にかけて 671.5mm の変位があつたが、それ以降について変位無し
- ・ 準用河川板沢川には大きな被害無し
- ・ 保全家屋 2 世帯については伸縮計にて変位のあつた 23 日（金）21:00 に避難を呼びかけ、23 日（金）21:35 に避難完了確認（現在も継続して避難をしている）
- ・ 市道岡部板沢線においては 23 日（金）21:35 より通行止め規制をし、本日 9 月 26 日（月）に伸縮計および警報装置の点検を実施後、現地の安全を確認した上で通行止めを解除し、併せて避難している 2 世帯へ避難の解除を通知していく

### 罹災証明

- ・ 受付開始 : 9 月 24 日（土）13:00 から
- ・ 受付件数 : 電話による受付 146 件（うち申請書提出件数 22 件）
- ・ 申請書提出されたものから現地調査を行った後、発行する予定